מדרגות חדשות

±0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 פודסט

±3.10

צד מערבי

עמוד פלדה RHS
לפי הנחיות מהנדס
או פתרון מקבלן
אלומיניום

וטרינה
חדשה

סגירת חלון

תריס

מקרר

מדיח

כל הענין התאמות לפי הקיים בשטח.
לאחר עבודות הריסה

La Cucina FS
תנור

±0.00

מטבח
חדש

כיור

דלת

מדיח

רצפה צפה להריסה
וביצוע מחדש עפ"י
הנחיות קונסטרוקטור

H=320

H=650

H=295

−0.50

פרט מדרגות
לאחר הריסה
בגילוין מדרגות

יש לבצע תיאום
מול קבלן אלומיניום

וטרינה יציאה
חדשה

צד צפון

בניית קיר חדש עובי 20 ס"מ
לפי הנחיות קונסטרוקטור

מדרגות חדשות
מעקה זכוכית
תיאום מול
איש זכוכית

מדרגות עץ מרחפות על קונסטרוקציה ברזל שקועה בבטון

עמוד קיים

ארון
מדרגה ראשונה מאותו ריצוף החדר חשמל

דלת חדשה

קיר זכוכית
חדש

תיאום מול
איש זכוכית

ממ"ד קיים

מיכל הדחה סמוי
אסלה תלויה
H=120

בניה בגבס

כל הכלים
סניטריים חדשים

לבדיקה לאחר
הריסה

בניה לכל הגובה
נישה במקלחון

בניה בגבס

UK=110

UK=60

1455

01	תאריך עידכון	בניה קרקע	משפחת גולן	שם הלקוח
	05.03.17			

Ela Morgan
עיצוב פנים - Interior Design
052-6189-729